

バッテリー残量を確認しよう

Pioneer



SGX-CA600は、接続しているデバイスのバッテリーステータスを確認することができます。



ペダリングモニター



ANT+パワーメーター

99% 16:54	バイク	センサー	左ペダリングモニター
バイク	バイク選択 バイク 2 (Training)	センサー追加	バッテリー 2.9 V, New
トレーニング	センサー	左ペダリングモニター 接続済み #410	メーカーID 48
コース	ツール	右ペダリングモニター 接続済み #410	フォースプレビュー
コース	GPS		オートゼロ点校正

バイク

センサー

チェックするセンサー バッテリーステータスを表示

52% 17:05	校正	<バッテリーステータス>
バイク	左右ゼロ点校正	New : 新品
トレーニング	左 右	Good : 良好
コース	接続 0 N 接続 0 N	OK : 正常
コース	法線 -1 N 法線 0 N	Low : 低下
コース	電圧 New 電圧 Good	Critical : 不可
コース	左ゼロ点校正	
コース	右ゼロ点校正	

校正

バッテリーステータスを表示

※Low、Critical : バッテリー交換推奨
※CR2032バッテリー新品電圧 : 3.0V

バイク	ANT+パワーメーター
バイク選択 バイク 4 (Time Trial)	バッテリー 2.4 V, Good
センサー	メーカーID 48
ツール	校正
GPS	バランス設定 無効

電動シフト

センサー	Shimano Di2
センサー追加	バッテリー 60 %
ANT+パワーメーター サーチ中 #10712	メーカーID 41
Shimano Di2 接続済み #393	フロントアジャスト値 0
	リアアジャスト値 5